

Правила безопасного обращения с органическими пероксидами.



- Точно соблюдать **температуру хранения**, указанную на этикетке.
- Хранить вдали от источников тепла и воспламенения. Хранить в прохладном месте - **отдельно** от ускорителей и других воспламеняющихся материалов.
- **Опасность взрыва**: не смешивайте вместе перекиси и ускорители; каждый компонент добавляется в полимер отдельно.
- Хранить перекиси в **оригинальной упаковке**. Контакт с ржавчиной, золой, грязью, ускорителями и многими другими химическими веществами может вызвать интенсивную декомпозицию.
- Даже в разбавленной форме перекиси **действуют разрушающе** на кожу и глаза. Всегда используйте перчатки и защитные очки во время работы с перекисями.

Первая помощь:



в случае попадания материала в **глаза** - немедленно промыть глаза большим количеством воды в течении по меньшей мере 15 мин. Сразу же обратится к офтальмологу при



при **глотании** - не вызывать рвоту. Пить воду маленькими глоточками и принять таблетки активированного угля. Немедленно обратится к врачу.



при попадании **на кожу** - немедленно снять промоченную одежду. Промыть кожу большим количеством воды и сделать стерильную повязку. Обратится к врачу.



если жидкость **пролилась**, немедленно собрать инертным материалом, как например, вермикулит или засыпать песком, а затем утилизировать соответствии местными правилами.



при **возгорании** - воспользоваться огнетушителем с водяной струей или пенным. Если **возгорание сильное**, пламя гасить с безопасного расстояния (10-15 м.) Контейнеры охлаждать струей воды. Немедленно вызвать пожарную бригаду.